

Bomenparagraaf

Op de Pal Maletterstraat bij woningen 31-33 staat een berkenboom dicht tegen de gevel

Eigenaar wil vergunning aanvragen voor verwijderen van de boom om meerdere redenen

De boom staat aan de westzijde van het complex

Bij overwegend sterke zuid-westelijke wind brengt de boom nu al schade toe aan gevel en balkons doordat takken tegen de gevel slaan bij sterke wind

De boom wordt te groot gerelateerd aan de standplaats

De boom staat binnen 1 meter van de fundering van het pand. Veel te dicht op de gevel

Wanneer deze berk uit zal groeien tot haar uiteindelijke habitus heeft deze normaliter rondom 8 meter vrije ruimte nodig

Op deze standplaats is dit uitgesloten en nooit mogelijk

We kunnen dan beter nu kiezen voor kappen en een nieuwe boom aanplanten , verder van de gevel die meer kans van slagen heeft en voor de toekomst een

meer blijvende toegevoegde waarde heeft

De boom vormt een risico voor de gevel van het pand

Toenemende diktegroei van wortels en stamvoet kunnen op korte termijn voor scheurvorming gaan zorgen

Bewoners klagen al jaren over overlast

Afgelopen zomers is er sprake geweest van forse hoeveelheid ongedierte

Dit is waarschijnlijk de berkenwants / berkensmalsnuit

Deze kruipen niet alleen in de bomen , maar ook daarbuiten op balkon op maaiveld en op de gevel

Volgens extreme informatie wel een miljoen per boom !!!

Ook zijn er bewoners met sterke hooikoortsallergie

De berkenpollen zorgen voor hooikoorts en toenemende klachten in april-juni

Al met al vanaf het voorjaar dus eerst de pollen en hooikoorts en vervolgens de zomer door overlast van berkenwantsen !