






DEHEE
DOOR
HEWON







BEHEERD
DOOR
BEWOONERS



any/Spide/pageserver.aspx?app=Rapport&page=KlantRapport&schem&kaart=0

Abraham

Schalpbalk: 20 m

	Melding 1 (2018)	Melding 2 (2018)	Melding 3 (2018)	Melding 4 (2023)	Melding 5 (2023)	Melding 6 (2023)	Melding 7 (2023)
Jaartal:	2018	2018	2018	2023	2023	2023	2023
Documentnaam:	Lange Nieuwstraat nabij 9, Utrecht	Lange Nieuwstraat nabij 9, Utrecht	Lange Nieuwstraat nabij 9, Utrecht	Lange Nieuwstraat 9, Utrecht	Lange Nieuwstraat 9, Utrecht	Lange Nieuwstraat nabij 9, Utrecht	Lange Nieuwstraat 9, Utrecht
Herkomst melding:	KSC	KSC	Telefoon	KSC	KSC	KSC	KSC
Zaaknummer:	5197867	5597004	-	11067690	11059059	46089	11385477
E-mail adres melder:	-	-	-	-	-	-	-
Soort opzichter:	-	-	-	-	-	-	-
Voor- en achternaam opzichter:	-	-	-	-	-	-	-
Voor- en achternaam melder:	-	-	5.1.2E	-	-	-	-
Telefoonnummer melder:	-	-	5.1.2E	-	-	-	-
E-mail adres melder:	-	-	-	-	-	-	-
Soort melding:	Reguliere melding	Reguliere melding	Reguliere melding	Reguliere melding	Reguliere melding	Reguliere melding	Reguliere melding
Urgentie melding:	Prioriteit 4 - < 20 dagen ter plaatse	Prioriteit 2 - < 24 uur ter plaatse	Prioriteit 2 - < 24 uur ter plaatse	Prioriteit 4 - < 20 dagen ter plaatse	Prioriteit 3 - < 48 uur ter plaatse	Prioriteit 4 - < 20 dagen ter plaatse	Prioriteit 1 - < 2,5 uur ter plaatse
Plaatsnaam -gebruik aub voorkeuzemenu-:	Utrecht	Utrecht	Utrecht	Utrecht	Utrecht	Utrecht	Utrecht
Straatnaam -gebruik aub voorkeuzemenu-:	Lange Nieuwstraat	Lange Nieuwstraat	Lange Nieuwstraat	Lange Nieuwstraat	Lange Nieuwstraat	Lange Nieuwstraat	Lange Nieuwstraat
Huisnummer -alleen cijfers en toevoeging hnr-:	9	9	9	9	9	9	9
Datum ontvangst melding:	19-03-2018	28-08-2018	21-09-2018	21-03-2023	19-03-2023	09-03-2023	30-06-2023
Tijdstip ontvangst melding (BIJV: 08:00:00:	09:03:51	13:13:00	12:45:00	17:31:00	14:34:00	08:40:00	09:49:00
Afwijking in ontvangsttijd?	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Datum ontvangst melding -afwijking-:	-	-	-	-	-	-	-
Tijdstip ontvangst melding -afwijking-:	-	-	-	-	-	-	-
Wijk Utrecht:	Binnenstad	Binnenstad	Binnenstad	Binnenstad	Binnenstad	Binnenstad	Binnenstad
Melding gegevens - Hoofdcategorie:	Overig (riolering)	Overig (riolering)	Overig (riolering)	Wateroverlast binnenshuis	Overig (riolering)	Wateroverlast buiten de woning	Riolering
Wateroverlast binnenshuis	-	-	-	in kelder / souterrain	-	-	-
Overlast sloten, vijvers en grachten	-	-	-	-	-	-	-
Riolering	-	-	-	-	-	-	Kan niet lozen
Wateroverlast buiten de woning	-	-	-	-	-	op straat/rijweg - hoofdbaan	-
Overig -riolering-	overig	ratten/rattengang	gat/verzakking in verharding overig	-	vragen om informatie/advies over riolering	-	-
Plas op straat bij aankomst?	-	-	-	-	-	Nee, wel zichtbaar dat er water heeft gestaan	-
Vastleggen van oorzaakobject en bijbehorende actie:	Geen probleem waargenomen	Geen probleem waargenomen	Geen probleem waargenomen	Geen probleem waargenomen	Perceelaansluitleiding	Kolkaansluitleiding	Perceelaansluitleiding
Pand -Gebouw, woning-	-	-	-	-	-	-	-
Terreinriolering -de buitenriolering op privaat terrein-	-	-	-	-	-	-	-
Perceelaansluitleiding	-	-	-	-	Revisie verzonden via uitgaand contactmoment	-	Aansluitleiding onder tegenschot, Breuk – overig
Kolk	-	-	-	-	-	-	-
Kolknummer:	-	-	-	-	-	-	-
Lijngoot	-	-	-	-	-	-	-
Kolk-lijngoot-nummer:	-	-	-	-	-	-	-
Kolkaansluitleiding	-	-	-	-	-	-	-
Kolknummer:	-	-	-	-	-	Verstopt – overig K206553	-
Rioolput	-	-	-	-	-	-	-
Rioolput nummer:	-	-	-	-	-	-	-
Hoofdrioolleiding	-	-	-	-	-	-	-
Overstortput/uitlaat	-	-	-	-	-	-	-
Drainage	-	-	-	-	-	-	-
Straatpot	-	-	-	-	-	-	-
Rioolgemaal	-	-	-	-	-	-	-
Mechanische riolering	-	-	-	-	-	-	-
Infiltratievoorziening	-	-	-	-	-	-	-
Persleiding -onderdeel overdrukriolering-	-	-	-	-	-	-	-
Overige objecten riolering en water -Zinker / Duiker-	-	-	-	-	-	-	-
Systeem	Geen probleem waargenomen	Geen probleem waargenomen	Geen probleem waargenomen	Geen probleem waargenomen	-	-	-
Wadi	-	-	-	-	-	-	-
Omschrijving:	-	-	-	-	-	-	-
Spuwer:	-	-	-	-	-	-	-
Acties:	Reinigen	Geen probleem waargenomen	Geen probleem waargenomen	Geen probleem waargenomen	Revisie geleverd aan aanvrager	Reinigen	Vervangen
Bedrijf veroorzaker:	-	-	-	-	-	-	-
Voor- en achternaam monteur:	-	-	-	-	-	-	-
Telefoonnummer monteur:	-	-	-	-	-	-	-
Factuuradres: plaatsnaam	-	-	-	-	-	-	-
Factuuradres: straatnaam	-	-	-	-	-	-	-
Factuuradres: huisnummer	-	-	-	-	-	-	-
Vul hier eventueel gebruikte materialen in:	-	-	-	-	-	-	-
Klicnummer monteur op locatie:	-	-	-	-	-	-	-
Verantwoordelijke:	geen probleem waargenomen	geen probleem waargenomen	geen probleem waargenomen	perceeeigenaar (inwoner, bedrijf)	perceeeigenaar (inwoner, bedrijf)	rioleringsbeheerder (inclusief grond- en hemelwaterzorgplicht)	rioleringsbeheerder (inclusief grond- en hemelwaterzorgplicht)
Oplosser:	geen probleem waargenomen	geen probleem waargenomen	geen probleem waargenomen	perceeeigenaar (inwoner, bedrijf)	perceeeigenaar (inwoner, bedrijf)	rioleringsbeheerder (inclusief grond- en hemelwaterzorgplicht)	rioleringsbeheerder (inclusief grond- en hemelwaterzorgplicht)
Uitleg uitgevoerde werkzaamheden -dagstaat-:	Hoofdrioen laten reinigen door stadscombinatie. Hoofdrioen geïnspecteerd met lbak. Opnames doorgestuurd naar 5.1.2E. Geen problemen met het hoofdrioen gevonden	Verzakking onderzocht rattengangen nagegraven geen rioolorzaak waargenomen.	Verzakking onderzocht hier ligt geen riool geen probleem gevonden	22-03 Kelder bekeken en hoofdrioen gecontroleerd. Er is geen zichtbaar probleem met de gemeentelijke riolering.	20-03 08:10 Riooltekening geleverd	10-03 Kolk gereinigd, vuil achter afsluiter.	30-06 Huisaansluiting geïnspecteerd, y stuk lijkt gescheurd en er groeit een wortel in nog of rubber zit niet goed. 03-07 2 plekken opgegraven, 1 kant stak een rubber uit, deze hersteld. Leiding lag gedeeltelijk op tegenschot, deze op afschot gelegd.
Melding aangenomen door:	5.1.2E	5.1.2E	5.1.2E	5.1.2E	5.1.2E	5.1.2E	5.1.2E
Inzet mens/materieel:	5.1.2E	5.1.2E	5.1.2E	5.1.2E	Telefonisch / per e-mail opgelost	5.1.2E	5.1.2E
Voertuig nummer:	V025	V029	V029	V058	-	V058	V058
Projectcoördinator:	5.1.2E	5.1.2E	5.1.2E	5.1.2E	5.1.2E	5.1.2E	5.1.2E
Starttijd werk:	10:30	17:00	07:30	08:00	08:00	07:00	07:00
Eindtijd werk:	13:30	18:00	11:00	10:00	08:10	08:00	16:00
Pauzetijd -GEEN 1 uur- Bijv. 01:00 uur-:	00:00	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00	01:00
Minikraan gebruikt?	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja
Bronnering gebruikt?	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Revisie gemaakt en verzonden?	Nee, overige werkzaamheden	Nee, overige werkzaamheden	Nee, overige werkzaamheden	Nee, overige werkzaamheden	Nee, overige werkzaamheden	Nee, overige werkzaamheden	Ja, per e-mail verzonden aan 5.1.2E en 5.1.2E
Is er verharding opengebroken?	Nee	-	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja, dit is definitief hersteld GEEN risicogebied (geen asfalt)
Opgebroken tegels in M2:	0	0	0	0	0	0	0
Opgebroken klinkers in M2:	0	0	0	0	0	0	9
Opgebroken asfalt in M2:	0	0	0	0	0	0	0
Opgebroken groen in M2:	0	2	1,5	0	0	0	0
Opgebroken trottoirbanden in ST:	-	-	-	-	-	-	-
Klicmelding nummer:	-	-	-	-	-	-	-
Bijlage-n-:	Foto's (Compleet?), Werkbon screenshot	KCS pdf screenshot (vanuit e-mail), Foto's (Compleet?)	Foto's (Compleet?), Werkbon screenshot	-	KCS pdf screenshot (vanuit e-mail), Tekening screenshot (ook nog per e-mail!)	-	-
Kostenplaats:	WBS nummer Voer deze in bij WBS nummer	6718000004 Meldingen Huisaansluitingen	6718000004 Meldingen Huisaansluitingen	6718000004 Meldingen Huisaansluitingen	6718000004 Meldingen Huisaansluitingen	6718000006 Meldingen kolken/leidingen	6718000004 Meldingen Huisaansluitingen
WBS nummer:	5750005209/2	-	-	-	-	-	-
Datum 1e herstel melding:	22-03-2018	28-08-2018	21-09-2018	22-03-2023	20-03-2023	10-03-2023	30-06-2023
Tijdstip 1e herstel melding (BIJV: 15:30:00:	10:30:00	14:30:00	14:00:00	08:00:00	08:10:00	07:00:00	10:30:00
Onder welke sanear condities zijn de werkzaamheden uitgevoerd?	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
Heeft er lozing van onverdund rioolwater plaats gevonden?	Niet van toepassing, overige werken (kolk / nieuwe aansluiting)	Niet van toepassing, overige werken (kolk / nieuwe aansluiting)	Niet van toepassing, overige werken (kolk / nieuwe aansluiting)	Niet van toepassing, overige werken (kolk / nieuwe aansluiting)	Niet van toepassing, overige werken (kolk / nieuwe aansluiting)	Niet van toepassing, overige werken (kolk / nieuwe aansluiting)	Nee, niet aantoonbaar
Status werkzaamheden:	Afgerond (Compleet project is gereed)	Afgerond (Compleet project is gereed)	Afgerond (Compleet project is gereed)	Afgerond (Compleet project is gereed)	Afgerond (Compleet project is gereed)	Afgerond (Compleet project is gereed)	Afgerond (Compleet project is gereed)
PVC advies voor vervolgwerkzaamheden:	-	-	-	-	-	-	-
Aantal uur rep:	-	-	-	-	-	-	-
Gebruikt aant uur:	-	-	-	-	-	-	-
Rede van afwijking:	-	-	-	-	-	-	-
Datum	2018-03-22 16:59:10	2018-08-28 19:01:14	2018-09-24 18:50:10	2023-03-22 15:06:01	2023-03-20 17:38:14	2023-03-10 09:58:41	2023-07-03 17:40:59
Gebruiker	5.1.2E	5.1.2E	5.1.2E	5.1.2E	5.1.2E	5.1.2E	5.1.2E
Afbeelding ID	-	5.1.2E	5.1.2E	-	-	-	-